HW-4 Thermomètre infrarouge sans contact

1.Non-contact pour la température de front / température de lait /température ambiante
2. Gamme pour le corps humain: 35.5 ° C-42.9 ° C
3. Gamme pour objet: 0 ° C-118 ° C
4. Affichage rétro-éclairé
5. Rappel automatique de la dernière lecture
6. Arrêt automatique
7. Indication de niveau de batterie
8. Réglage de l'écart: 0 ° C-3.0 ° C
9. Alarme de haute température
Opération 10.Easy

Norme applicable: EN 12470-5 et ASTM 1965-98
Distance de mesure: 1 CM-2 CM
Précision pour le corps humain:
± 0,2 ℃ 35,5-42,0 ℃ ± 0,3 ℃ 42,1-42,9 ℃
Précision pour l'objet: ± 1 ℃ 0-118 ℃
Résolution: 0.1 ° C
Condition de fonctionnement: 10.0 ° C-40.0 ° C
Humidité≤80% sans condensation
Conditions de stockage: -25,0 ° C-55,0 ° C
Humidité≤90% sans condensation
Batterie: 2 piles AAA Dimensions: 41mm * 40mm * 152mm
Poids net: Approx.108g (batterie comprise)

Informations d'emballage
Chacun dans une boîte de clor avec un plateau en plastique
Quantité / ctn: 60pcs / ctn
G.W./ctn: 12KG
Taille de Ctn: 56 * 39 * 33CM
Remarques:
MOQ: 1000PCS
Délai d'exécution: 25 ~ 30 jours
CE0499 et conforme RoHS
Capacité d'approvisionnement: 20,000pcs par mois.

Error less than or equal to ±0.2℃



Contact: sanieleung@dor-medex.com
Site Internet:thermometersupplier.com