HW-4 Termômetro infravermelho sem contato

1.Non-contact para a temperatura da testa / temperatura do leite /temperatura do quarto
2. Faixa para o corpo humano: 35,5 ° C-42,9 ° C
3. Faixa de objeto: 0 ° C-118 ° C
4. Visor retroiluminado
5. Recuperação automática da última leitura
6. Desligamento automático
7. Indicação do nível da bateria
8. Definição de desvio: 0 ° C-3.0 ° C
9. Alarme de alta temperatura
Operação 10.Easy

Padrão aplicável: EN 12470-5 e ASTM 1965-98
Distância de medição: 1CM-2CM
Precisão para o corpo humano:
± 0,2 ℃ 35,5-42,0 ℃ ± 0,3 ℃ 42,1-42,9 ℃
Precisão do objeto: ± 1 ℃ 0-118 ℃
Resolução: 0,1 ° C
Condição de operação: 10.0 ° C-40.0 ° C
Umidade≤80% sem condensação
Condição de armazenamento: -25.0 ° C-55.0 ° C
Umidade≤90% sem condensação
Bateria: 2 * AAA battery Dimensions :: 41mm * 40mm * 152mm
Peso líquido: Aprox.108g (incluindo bateria)

Informação da embalagem .:
Cada um em uma caixa de papel com bandeja de plástico
Qtde / ctn: 60pcs / ctn
G.W./ctn: 12KG
Tamanho Ctn: 56 * 39 * 33 CM
Observações:
MOQ: 1000 PCS
Prazo de execução: 25 ~ 30 dias
Compatível com CE0499 e RoHS
Capacidade de fornecimento: 20.000pcs por mês.

Error less than or equal to ±0.2℃



Contato: sanieleung@dor-medex.com
Local na rede Internet:thermometersupplier.com