HW-2S Termômetro infravermelho sem contato

32 MEMÓRIA
FUNÇÃO DE VERIFICAÇÃO (TEMPO REAL TEMPERATURA
MODO CORPO / OBJETO
1. Faixa para o corpo humano: 35.5C-42.9C
2. Faixa de objeto: 0C-118C
3. Visor retroiluminado
4. leitura C / F disponível
5. Recuperação automática da última leitura
6. Desligamento automático
7. Indicação do nível da bateria
8. Definição de desvio: 0C-3.0C
9. Campainha para alarme de febre

Padrão aplicável: EN 12470-5 e ASTM 1965-98
Distância de medição: 5CM-8CM
Precisão para o corpo humano:
± 0,3 ℃ / 0,5 ℉ 35,5-42,9 ℃ (95,9-107,6 ℉)
Precisão para objeto:
± 0,3 ℃ / 0,5 ℉ 32,0-35,4 ℃ (89,6-95,7 ℉)
Resolução: 0,1 ° C / 0,1 ° F
Condição de operação: 10.0 ° C-40.0 ° C (50.0 ° F-104.0 ° F)
Umidade≤80% sem condensação
Condição de armazenamento: -25.0 ° C-55.0 ° C (-13.0 ° F-131.0 ° F)
Umidade≤90% sem condensação
Bateria: 2 * bateria AA

Local na rede Internet:thermometersupplier.com

Contato: sanieleung@dor-medex.com