Анти-полутион голова Маск Вт102 с респираторной маской.

• Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
• Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
• Высокая плотность и высокая деградация Маск для ТЧ2, 5

Основные функции

• Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
• Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
• Экстра гладкая пенопластовая полоса внутри Маск
• Простота дыхания благодаря надежному носителю фильтров
• Для среды пыли и тумана
• Профессиональный микроволоконный носитель
• Материал высокого качества



Применимая область

Маски можно использовать для защиты ненефтяных частиц, уменьшая запах некоторых оганик соединений.
Не только вовремя изолировать бактерии, пыль в воздухе, дымку и лучше защитить дыхательные тракты и кожу лицевой стороны.
Не маслянистые частицы: пыль (минеральная собственность, металлическая пыльная волокно) пыльца и дымка, которые могут использоваться для защиты окружающей среды тонкодисперсных частицы ТЧ 2,5.
Не подходит для:
Респираторы не производят кислород, а не в условиях дефицита кислорода.
Варининг:
Этот респиратор помогает защититься от определенных частиц, неправомерное использование может привести к болезни или смерти.

Действия по использованию

Шаг 1: выберите правильный размер респираторного аппарата.
Шаг 2: Поместите ладонь через петли респиратора и выпьем по вашему лицу.
Шаг 3: Поместите респиратор, чтобы покрыть нос и подбородок.
Шаг 4: с одной рукой, держащей респиратор, используйте другую руку для размещения первой лямки на гребне головы (над ушами), а затем поместите вторую лямку на спину шеи.
Шаг 5: используя два пальца обеих рук, нажимайте металлическую деталь в соответствии с контуром моста носа. (никогда не зажмите металлическую деталь!)
Шаг 6: с помощью обеих рук в аппарате респираторного дыхания твердо выдохните, чтобы проверить наличие утечки вокруг него.
Шаг 7: утечка очевидно, когда ваши волосы перемещаются во время сильного выдохнуть. Если надеть очки, то туманность очков указывает на утечку.
Шаг 8: Если отмечается утечка воздуха, то перед повторным испытанием Отрегулируйте респиратор, ремни и кусок носа.

Чтобы удалить аппарат искусственного дыхания:
Шаг 1: с обеих рук, медленно поднимите нижнюю лямку вокруг шеи и над головой.
Шаг 2: Поднимите верхнюю лямку. Не трогай аппарат искусственного дыхания.