

HW-4 Termometro a infrarossi senza contatto

1. Non contatto per temperatura sulla fronte / temperatura del latte / [temperatura ambiente](#)
2. Intervallo per il corpo umano: 35,5 ° C-42,9 ° C
3. Campo di applicazione: 0 ° C-118 ° C
4. Display retroilluminato
5. Richiamo automatico dell'ultima lettura
6. Spegnimento automatico
7. Indicazione del livello della batteria
8. Impostazione di deviazione: 0 ° C-3.0 ° C
9. Allarme alta temperatura
- Operazione 10. Easy

Norma applicabile: EN 12470-5 e ASTM 1965-98

Distanza di misurazione: 1CM-2CM

Precisione per il corpo umano:

± 0,2 °C 35,5-42,0 °C ± 0,3 °C 42,1-42,9 °C

Precisione per oggetto: ± 1 °C 0-118 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Condizioni operative: 10,0 ° C-40,0 ° C

Umidità ≤ 80% senza condensa

Condizioni di stoccaggio: -25,0 ° C-55,0 ° C

Umidità ≤90% senza condensa

Batteria: 2 batterie AAA Dimensioni: 41mm * 40mm * 152mm

Peso netto: circa.108 g (batteria inclusa)



Informazioni di imballaggio .:

Ciascuno in una scatola di clor con vassoio di plastica

Qtà / ctn: 60pcs / ctn

G.W./ctn: 12 kg

Dimensioni Ctn: 56 * 39 * 33 cm

Osservazioni:

MOQ: 1000 pezzi

Termine d'esecuzione: 25 ~ 30 giorni


CE0499 e RoHS

Capacità di fornitura: 20.000 pezzi al mese.



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Contatto: sanieleung@dor-medex.com

Sito web: thermometersupplier.com