

HW-2S Termômetro infravermelho sem contato

32 MEMÓRIA

FUNÇÃO DE VERIFICAÇÃO (TEMPO REAL [TEMPERATURA](#)
[MODO CORPO / OBJETO](#))

1. Faixa para o corpo humano: 35.5C-42.9C
2. Faixa de objeto: 0C-118C
3. Visor retroiluminado
4. leitura C / F disponível
5. Recuperação automática da última leitura
6. Desligamento automático
7. Indicação do nível da bateria
8. Definição de desvio: 0C-3.0C
9. Campainha para alarme de febre

Padrão aplicável: EN 12470-5 e ASTM 1965-98

Distância de medição: 5CM-8CM

Precisão para o corpo humano:

± 0,3 °C / 0,5 °F 35,5-42,9 °C (95,9-107,6 °F)

Precisão para objeto:

± 0,3 °C / 0,5 °F 32,0-35,4 °C (89,6-95,7 °F)

Resolução: 0,1 °C / 0,1 °F

Condição de operação: 10.0 °C-40.0 °C (50.0 °F-104.0 °F)

Umidade ≤ 80% sem condensação

Condição de armazenamento: -25.0 °C-55.0 °C (-13.0 °F-131.0 °F)

Umidade ≤ 90% sem condensação

Bateria: 2 * bateria AA

FOUR FUNCTIONS IN ONE

Not only measuring body temperature, more care of the whole family's safety



Measuring body temperature



Measuring water temperature



Test milk temperature



Measuring room temperature

Local na rede Internet: thermometersupplier.com

Contato: sanieleung@dor-medex.com