

HW-4 Termómetro infrarrojo sin contacto

1. Sin contacto para la temperatura de la frente / temperatura de la leche / [temperatura ambiente](#)
 2. Rango para el cuerpo humano: 35.5 ° C-42.9 ° C
3. Rango para el objeto: 0 ° C-118 ° C
4. Pantalla retroiluminada
5. Recuperación automática de la última lectura
6. Apagado automático
7. Indicación del nivel de la batería
8. Ajuste de la desviación: 0 ° C-3.0 ° C
9. Alarma de alta temperatura
10. operación fácil

Estándar aplicable: EN 12470-5 y ASTM 1965-98

Distancia de medición: 1CM-2CM

Exactitud para el cuerpo humano:

± 0.2 ° C 35.5-42.0 ° C ± 0.3 ° C 42.1-42.9 ° C

Precisión para el objeto: ± 1 ° C 0-118 ° C

Resolución: 0.1 ° C

Condición de funcionamiento: 10.0 ° C-40.0 ° C

Humedad ≤ 80% sin condensación

Condición de almacenamiento: -25.0 ° C-55.0 ° C

Humedad ≤ 90% sin condensación

Batería: 2 * AAA Dimensiones de la batería :: 41mm * 40mm * 152mm

Peso neto: Aproximadamente 108 g (incluida la batería)




Información de embalaje .:
Cada uno en una caja de clor con bandeja de plástico
Cantidad / ctn: 60pcs / ctn
G.W./ctn: 12KG
Tamaño de Ctn: 56 * 39 * 33CM
Observaciones:
MOQ: 1000PCS
Plazo de ejecución: 25 ~ 30 días
CE0499 y RoHS obediente
Capacidad de suministro: 20,000 unids por mes.



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Contacto: sanieleung@dor-medex.com
Sitio web: thermometersupplier.com