

## **HW-4 Thermomètre infrarouge sans contact**

1. Non-contact pour la température de front / température de lait / [température ambiante](#)
2. Gamme pour le corps humain: 35.5 ° C-42.9 ° C
3. Gamme pour objet: 0 ° C-118 ° C
4. Affichage rétro-éclairé
5. Rappel automatique de la dernière lecture
6. Arrêt automatique
7. Indication de niveau de batterie
8. Réglage de l'écart: 0 ° C-3.0 ° C
9. Alarme de haute température
- Opération 10. Easy

Norme applicable: EN 12470-5 et ASTM 1965-98

Distance de mesure: 1 CM-2 CM

Précision pour le corps humain:

± 0,2 ° C 35,5-42,0 ° C ± 0,3 ° C 42,1-42,9 ° C

Précision pour l'objet: ± 1 ° C 0-118 ° C

Résolution: 0.1 ° C

Condition de fonctionnement: 10.0 ° C-40.0 ° C

Humidité ≤ 80% sans condensation

Conditions de stockage: -25,0 ° C-55,0 ° C

Humidité ≤ 90% sans condensation

Batterie: 2 piles AAA Dimensions: 41mm \* 40mm \* 152mm

Poids net: Approx. 108g (batterie comprise)



Informations d'emballage

Chacun dans une boîte de clor avec un plateau en plastique

Quantité / ctn: 60pcs / ctn

G.W./ctn: 12KG

Taille de Ctn: 56 \* 39 \* 33CM

Remarques:

MOQ: 1000PCS

Délai d'exécution: 25 ~ 30 jours


CE0499 et conforme RoHS

Capacité d'approvisionnement: 20,000pcs par mois.



Error less than or equal to  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Is accurate measure



Contact: [sanieleung@dor-medex.com](mailto:sanieleung@dor-medex.com)

Site Internet: [thermometersupplier.com](http://thermometersupplier.com)