

HW-4 Termômetro infravermelho sem contato

1. Non-contact para a temperatura da testa / temperatura do leite / [temperatura do quarto](#)
2. Faixa para o corpo humano: 35,5 ° C-42,9 ° C
3. Faixa de objeto: 0 ° C-118 ° C
4. Visor retroiluminado
5. Recuperação automática da última leitura
6. Desligamento automático
7. Indicação do nível da bateria
8. Definição de desvio: 0 ° C-3.0 ° C
9. Alarme de alta temperatura
- Operação 10. Easy

Padrão aplicável: EN 12470-5 e ASTM 1965-98

Distância de medição: 1CM-2CM

Precisão para o corpo humano:

± 0,2 ° C 35,5-42,0 ° C ± 0,3 ° C 42,1-42,9 ° C

Precisão do objeto: ± 1 ° C 0-118 ° C

Resolução: 0,1 ° C

Condição de operação: 10.0 ° C-40.0 ° C

Umidade ≤ 80% sem condensação

Condição de armazenamento: -25.0 ° C-55.0 ° C

Umidade ≤ 90% sem condensação

Bateria: 2 * AAA battery Dimensions :: 41mm * 40mm * 152mm

Peso líquido: Aprox. 108g (incluindo bateria)



Informação da embalagem .:

Cada um em uma caixa de papel com bandeja de plástico

Qtde / ctn: 60pcs / ctn

G.W./ctn: 12KG

Tamanho Ctn: 56 * 39 * 33 CM

Observações:

MOQ: 1000 PCS

Prazo de execução: 25 ~ 30 dias


Compatível com CE0499 e RoHS

Capacidade de fornecimento: 20.000pcs por mês.



Error less than or equal to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

1s accurate measure



Contato: sanieleung@dor-medex.com

Local na rede Internet: thermometersupplier.com